



2013 长城润滑油中国房车锦标赛 第八站 上海国际赛车场
2013 SINOPEC Lubricants China Touring Car Championship —SIC

签发： 赛事仲裁委员会

决定文件编号： 01

主送： 技术代表

赛事仲裁委员收到技术代表车检报告，经过调查，决定如下：

参赛者	东风本田车队 9号赛车
事实	2013 年中国房车锦标赛第三站 9 号赛车发生碰撞事故，造成发动机及发动机铅封损坏
依据	2013 年中国房车锦标赛比赛规则 31 条款
决定	该更换发动机行为，不涉及处罚

葛 钧
仲裁主席

张泰华
仲 裁

许剑俊
仲 裁

日期：2013 年 11 月 1 日

时间： 10:00

签收

文件编号：

签名.....

时间.....

抄送：
1.东风本田车队 2.赛事总监